



**UAB „KELMĖS VANDUO“  
KELMĖS VANDENVIETĖS,  
ESANČIOS LOPETIŠKIŲ K., KELMĖS R.,  
POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO 2022 M.  
ATASKAITA**

Parengė:

Aplinkos inžinierė

Angelė Saulytė-Uznienė

Direktorius



Mindaugas Čegys

Šiauliai, 2023

Aplinkos apsaugos agentūrai  
Lietuvos geologijos tarnybai  
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

X

(reikiamą langelį pažymėti X)

## ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

### I SKYRIUS. BENDROJI DALIS

#### 1. Informacija apie ūkio subjektą:

##### 1.1. teisinis statusas:

- juridinis asmuo  
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)  
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

##### 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

##### 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

<b>UAB „Kelmės vanduo“</b>	<b>162559136</b>
----------------------------	------------------

##### 1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	kor- pusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
<b>Kelmės r.</b>	<b>Kelmės m.</b>	<b>Kooperacijos g.</b>	<b>1a</b>		

##### 1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
<b>8 427 61227</b>	<b>8 427 61224</b>	<b>info@kelmesvanduo.lt</b>

#### 2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
<b>Kelmės vandenvietė</b>					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	kor- pusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
<b>Kelmės r.</b>	<b>Lopetiškės k.</b>				

#### 3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
<b>8-41 545536</b>	<b>8-41 545536</b>	<b>info@geomina.lt</b>

#### 4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2022 m.**

**II SKYRIUS.**  
**POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS**

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. *Monitoringas nevykdomas*

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. *Monitoringas nevykdomas*

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniu monitoringo duomenys<sup>1</sup>.

Eil. Nr.	Nustatomai parametrai	Matavimo vnt.	Matavimo metodas <sup>2</sup>	Laboratorija <sup>2</sup>	Vertinimo kriterijus <sup>3</sup>	Matavimų rezultatas	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Temperatūra	°C	skait. termometras	UAB „Geomina“ leidimas Nr. 1393732, 2017.07.27	grėžinio Nr. <sup>4</sup> data	11,2 14485 2022.04.14	
2	pH		LST EN ISO 10523			7,48	
3	Eh	mV	potenciometrija			7	
4	Savitasis elektros laidis	µS/cm	LST EN 27888			740	
5	Ištirpusių min. medž. suma	mg/l	apskaičiuojama			832	
6	Permanganato skaičius	mgO <sub>2</sub> /l	LST EN ISO 8467			1,52	
7	Bendras kietumas	mg-ekv/l	LST ISO 6059			9,6	
8	Karbonatinis kietumas	mg-ekv/l	apskaičiuojama			5,69	
9	Cl <sup>-</sup>	mg/l	LST EN ISO 10304			11,3	
10	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/l	LST EN ISO 10304			247	
11	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	mg/l	LST ISO 9963-1			347	
12	CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	mg/l	apskaičiuojama			<6,7	
13	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	mg/l	LST EN ISO 10304			<0,09	
14	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	mg/l	LST EN ISO 10304			<0,14	
15	Na <sup>+</sup>	mg/l	LST ISO 9964-3			39,7	
16	K <sup>+</sup>	mg/l	LST ISO 9964-3			12,8	
17	Ca <sup>2+</sup>	mg/l	LST ISO 6058			134	
18	Mg <sup>2+</sup>	mg/l	apskaičiuojama			35,6	
19	Fe <sup>2+</sup>	mg/l	LST ISO 6332			0,13	
20	Fe <sub>b</sub>	mg/l	LST ISO 6332			2,96	
21	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg/l	LST ISO 7150-1			0,31	
22	Mn	µg/l	LST EN ISO 15586			32	
23	F-	mg/l	LST EN ISO 10304			1,14	
24	B	mg/l	LST EN ISO 15586	UAB „Vandens tyrimai“	1 RRV [2]	0,6	
					grėžinio Nr. <sup>4</sup> data	14485 2022.09.19	
25	Temperatūra	°C	skait. termometras	UAB „Geomina“ leidimas Nr. 1393732, 2017.07.27		13,4	
26	pH		LST EN ISO 10523			7,71	
27	Eh	mV	potenciometrija			72	
28	Savitasis elektros laidis	µS/cm	LST EN 27888			717	
29	Ištirpusių min. medž. suma	mg/l	apskaičiuojama			689	
30	Permanganato skaičius	mgO <sub>2</sub> /l	LST EN ISO 8467			1,44	
31	ChDS	mgO <sub>2</sub> /l	ISO 15705			11,9	

Eil. Nr.	Nustatomai parametrai	Matavimo vnt.	Matavimo metodas <sup>2</sup>	Laboratorija <sup>2</sup>	Vertinimo kriterijus <sup>3</sup>	Matavimų rezultatas
1	2	3	4	5	6	7
32	Bendras kietumas	mg-ekv/l	LST ISO 6059			7,11
33	Karbonatinis kietumas	mg-ekv/l	apskaičiuojama			7,11
34	Cl <sup>-</sup>	mg/l	LST EN ISO 10304		250 SRV [2]	5,9
35	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/l	LST EN ISO 10304		250 SRV [2]	47,6
36	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	mg/l	LST ISO 9963-1			456
37	CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	mg/l	apskaičiuojama			<6,7
38	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	mg/l	LST EN ISO 10304		0,5 RRV [2]	<0,09
39	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	mg/l	LST EN ISO 10304		50 RRV [2]	<0,14
40	Na <sup>+</sup>	mg/l	LST ISO 9964-3		200 SRV [2]	51,4
41	K <sup>+</sup>	mg/l	LST ISO 9964-3			12,7
42	Ca <sup>2+</sup>	mg/l	LST ISO 6058			65,1
43	Mg <sup>2+</sup>	mg/l	apskaičiuojama			46,9
44	Fe <sup>2+</sup>	mg/l	LST ISO 6332			0,083
45	Fe <sub>b</sub>	mg/l	LST ISO 6332		0,2 SRV [2]	0,301
46	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg/l	LST ISO 7150-1		0,5 SRV [2]	0,59
47	Mn	µg/l	LST EN ISO 15586		50 SRV [2]	<20
48	F <sup>-</sup>	mg/l	LST EN ISO 10304		1,5 RRV [2]	2,15
49	Spalva	mg/l Pt		UAB „Vandens tyrimai“ leidimas Nr. 983766, 2012.10.29	30 SRV [2]	4
50	Kvapas	balai			priimtinis* [2]	*
51	Skonis, balais	balai			priimtinis* [2]	*
52	Drumstumas	DV			4 SRV [2]	<0,1
53	B	mg/l	LST EN ISO 15586		1 RRV [2]	0,44

Pastabos:

<sup>1</sup>Su ataskaita pateikiamos:

- 1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;
- 2) pastabos apie ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos (toliau – monitoringo programa) požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.

<sup>2</sup>Matavimo metodo ir laboratorijos lentelėje galima nerašyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.

<sup>3</sup>Teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

<sup>4</sup>Stebimojo grėžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.

\* - priimtinis vartotojams ir be nebūdingų pokyčių pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“

4 lentelė. Poveikio drenažiniui vandeniu monitoringo duomenys. **Monitoringas nevykdomas.**

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, biojvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys. **Monitoringas nevykdomas.**

**III SKYRIUS.**  
**MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIU MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ**  
**IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI**

5. Pateikiama technologinių procesų ir (ar) išmetamų / išleidžiamų teršalų, ir (ar) poveikio aplinkai (išskyrus poveikio požeminiam vandeniu) monitoringo duomenų analizė ir išvados, kokių poveikijų ūkio subjekto veiklos veikiamiems aplinkos komponentams daro vykdoma veikla, kaip tokio poveikio galima išvengti ar jį sumažinti:

5.1. duomenų analizėje argumentuotai apibūdinama:

- technologinių procesų parametrų atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) technologiniams režimui, neatitinkamai, jei tokiai buvo, priežastys ir jų poveikis (išmetamam ar išleidžiamam teršalų kiekiui ir aplinkos (oro, vandens) kokybei);
- išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekių atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) ir (ar) leidimo sąlygose nustatyta kiekiui;
- jei vykdomas poveikio aplinkai monitoringas, ūkio subjekto išmetamo ar išleidžiamo teršalo sudaromas aplinkos (oro, vandens) užterštumo lygis (be foninio aplinkos užterštumo lygio ir su juo) ir jo palyginimas su tam teršalui nustatyta aplinkos (oro, vandens) kokybės norma.

5.2. išvadose pateikiama informacija apie ūkio subjekto vykdomos veiklos technologinių procesų parametrų laikymą, ūkio subjekto veiklos poveikį jo veikiamiems aplinkos komponentams (nurodant kitimo per pastaruosius metus tendencijas ir prognozuojamą poveikį) ir galimas tokio poveikio sumažinimo priemones (veiksmus).

5.3 pasiūlymai monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

*Ataskaita teikiama už poveikio požeminio vandens kokybei dalį, todėl III skyrius nepildomas.*

**IV SKYRIUS.**  
**APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIU MONITORINGO ATASKAITA**  
**SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI**

6. Pateikiama (*detali poveikio požeminiam vandeniu monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai pateikiami kas 5 metus*):

- 6.1. trumpia ūkio subjekto veiklos charakteristika;
- 6.2. monitoringo tinklo schema;
- 6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;
- 6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;
- 6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei;
- 6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmės aplinkai;
- 6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

*Žemiau pateikiama trumpia 2022 m. monitoringo rezultatų apžvalga gėlo požeminio vandens vandenvietėje*

2022 m. tiek pavasarį, tiek rudenį UAB „Kelmės vanduo“ Kelmės vandenvietės teritorijoje monitoringo darbai vykdyti eksplotuojamame gręžinyje Nr. 14485. Jame pagal monitoringo programą [6] atlikti požeminio vandens tyrimai. Du kartus per metus naudojant mobilią įrangą tyrimo vietoje nustatyti fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), oksidacijos-redukcijos potencialas (Eh), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat laboratorijoje ištirta


bendroji vandens cheminė sudėtis (pagrindinių jonų koncentracijos, permanganato skaičiaus (PS) reikšmė), apskaičiuota bendra ištirpusių mineralinių medžiagų suma (BIMMS), nustatytos bendrosios, dvivalentės geležies, fluorido, mangano bei boro koncentracijos. Rudenį buvo ištirtas drumstumas, spalva, skonis ir kvapas (3 lentelė). Vandens mėginiai buvo imami ir tvarkomi pagal LR galiojančius standartus [3, 4]. 2022 m. atliktų tyrimų protokolai bei išgauto vandens apskaitos ataskaita pateikti prieduose. Tyrimų rezultatai ir jų palyginamas su geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus reglamentuojančioje higienos normoje [2] nurodytomis ribinėmis rodiklių vertėmis (RRV, toksiniams rodikliams) ir specifikuotomis rodiklių vertėmis (SRV, specifikuotiems rodikliams) bei praėjusių metų tyrimų rezultatai [7, 8] pateikti 6 lentelėje.

Iš viso per 2022 metus iš vandenvietės įmonė išgavo 303100 m<sup>3</sup> vandens (2021 m. – 282500 m<sup>3</sup>). Vidutinis metinis paros debitas vandenvietėje siekė 830,4 m<sup>3</sup>/p (2021 m. – 774 m<sup>3</sup>/p). Kelmės vandenvietėje daugiausia požeminio vandens išgauta rugpjūčio mėn. (29000 m<sup>3</sup>), mažiausiai – spalį ir gruodį (po 22000 m<sup>3</sup>). Vidutinis mėnesinis debitas buvo 25258 m<sup>3</sup>/mėn.

6 lentelė. Požeminio vandens sudėties rodiklių verčių palyginimas su HN 24:2017 reikalavimais (2020–2022 m.)

Rodikliai	HN 24:2017	Gręž. Nr. 24722		Gręž. Nr. 14485			
		2020-04-22	2021-03-19	2020-10-06	2021-09-20	2022-04-14	2022-09-19
<b>Toksinių (cheminių)</b>	<b>RRV</b>						
Nitritas, mg/l	0,5	<0,14	<0,14	<0,14	<0,09	<0,09	<0,09
Nitratas, mg/l	50	<0,14	<0,14	<0,14	<0,14	<0,14	<0,14
<b>Indikatoriniai</b>	<b>SRV</b>						
Amonis, mg/l	0,5	0,61	0,5	0,53	0,55	0,31	0,59
Chloridas, mg/l	250	3,93	4,93	5,5	4,86	11,3	5,9
SEL, µS/cm	2500	647	809	668	743	740	717
pH	6,5–9,5	7,41	7,72	7,55	7,92	7,48	7,71
PS, mg O <sub>2</sub> /l	5,0	1,3	1,08	0,89	1,6	1,52	1,44
Sulfatai, mg/l	250	35,7	33,2	40,6	42	247	47,6
Natris, mg/l	200	47,3	48,9	42,9	50,2	39,7	51,4
<b>Kiti</b>							
BIMMS, mg/l	–	623	659	649	669	832	689
Bendrasis kietumas, mg-ekv/l	–	5,67	6,43	7,64	6,67	9,60	7,11
Hidrokarbonatai, mg/l	–	424	444	424	439	347	456
Kalis, mg/l	–	13,1	13,6	11,4	13,2	12,8	12,7
Kalcis, mg/l	–	67	92,7	72,5	91,1	134	65,1
Magnis, mg/l	–	28,3	22	48,8	25,8	35,6	46,9
Bendroji geležis, mg/l	0,2	0,497	0,42	0,39	0,48	2,96	0,301
<b>Metalai</b>	<b>RRV, SRV</b>						
Fluoridas, mg/l	1,5	2,23	2	2,2	1,94	1,14	2,15
Boras, mg/l	1	–	0,36	0,34	0,35	0,60	0,44
Manganas, µg/l	50	<20	<20	25	73	32	<0,20

Pastabos:



– viršijama ribinė rodiklio vertė (RRV) [2];

– viršijama specifikuota rodiklio vertė (SRV) [2].

2022 m. eksploatuojamo grėžinio Nr. 14485 vandenye vyravo oksidacinės (deguonies prisotintos) sąlygos (vid. Eh = 40 mV), nustatyta silpnai šarminė terpė (vid. pH = 7,60). Vanduo buvo vidutinio kietumo (vid. 8,36 mg-ekv/l), vidutinės mineralizacijos (vid. BIMMS = 761 mg/l). PS rodiklis, atspindintis lengvai oksiduojamų organinių medžiagų kiekį, metų eigoje buvo mažai kaitus, siekė vid. 1,48 mgO<sub>2</sub>/l. Iš pagrindinių jonų požeminiame vandenye vyravo hidrokarbonatai (vid. 402 mg/l) ir kalcis (vid. 100 mg/l), todėl vandens tipas buvo – gamtoje įprastas kalcio hidrokarbonatinis. Chloridų kiekiei buvo nežymūs, siekė iki 11,3 mg/l. Sulfatų koncentracija pavasarį buvo išaugusi iki 247 mg/l ir ši vertė sudarė beveik 99 % SRV, tačiau rudenį ši reikšmė sumažėjo 5 kartus, iki 47,6 mg/l. Iš pagrindinių katijonų mažiausiai rasta kalio (vid. 12,8 mg/l). Natrio ir magnio metiniai vidurkiai atitinkamai siekė 45,6 ir 41,3 mg/l.

Vandenvietėje toksinių azoto junginių, nitritų ir nitratų, koncentracijos nesiekė metodo aptikimo ribos. Indikatorinio rodiklio, amonio, kiekiei svyrauto nuo 0,31 iki 0,59 mg/l ir rudenį nustatyta vertė viršijo SRV. Amonis gilesniųjų sluoksnų vandenye dažniausiai būna gamtinės kilmės.

Bendrosios geležies koncentracijos kito itin ženkliai. Pavasarį siekė 2,96 mg/l, rudenį – 0,301 mg/l ir šios vertės viršijo SRV. Padidėjęs geležies kiekis požeminiame vandenye Lietuvoje yra pagrindinis rodiklis, prastinantis vandens kokybę. Vandens mėginyje rudenį RRV viršijo fluoridų kiekis (2,15 mg/l). Permo vandeningas sluoksnis, kuriame įrengtas eksplatacinis grėžinys, yra gamtiškai praturtintas geležimi, amoniui ir fluoridais, todėl vandenye nustatytus vertinimo kriterijus viršijančios koncentracijos nėra susijusios su teritorijoje vykdoma ūkio subjekto veikla.

Boro kiekiei vandenvietėje siekė iki 0,60 mg/l, mangano – iki 32 µg/l, viršijimų jais nenustatyta.

Grėžinio Nr. 14485 vandens drumstumas, spalva, skonis ir kvapas priimtini vartotojams, nebūdingų pokyčių nenustatyta.

## IŠVADOS

2022 m. UAB „Kelmės vanduo“ eksploatuojamas vanduo buvo vidutinio kietumo, vidutinės mineralizacijos, kalcio hidrokarbonatinio tipo. Vandens drumstumas, spalva, skonis ir kvapas priimtini vartotojams, nebūdingų pokyčių nenustatyta. Pavasarį nustatyta sulfatų koncentracija sudarė beveik 99 % SRV. Amonio ir bendrosios geležies koncentracijos viršijo SRV, fluoridų – RRV. Permo vandeningas sluoksnis, kuriame įrengtas eksplatacinis grėžinys, yra gamtiškai praturtintas geležimi, amoniui ir fluoridais, todėl vandenye nustatytus vertinimo kriterijus viršijančios koncentracijos nėra susijusios su teritorijoje vykdoma ūkio subjekto veikla. Šiuos trūkumus sėkmingai pašalina vandens gerinimo įrenginiai, filtrai.

Ataskaitą parengė UAB „Geomina“ aplinkos inžinierė Angelė Saulytė-Uznienė, 8-41 545536  
(Vardas ir pavardė, telefonas)

\_\_\_\_\_  
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Wojciech  
(Parasas)

Angelė Saulytė - Uznienė  
(Vardas ir pavardė)

2023-01-12  
(Data)

## **LITERATŪRA**

1. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai (Žin., 2009, Nr. 113-4831; su vėlesniais pakeitimais).
2. Lietuvos higienos norma HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Žin. 2003, Nr. 79-3606 (su vėlesniais pakeitimais).
3. LST EN ISO 5667-5:2006. Vandens kokybė. Mèginių èmimas. 5 dalis. Nurodymai, kaip imti geriamojo vandens ir vandens, vartojamo maisto produktų ir gérimų pramonéje, mèginius (tapatus ISO 5667-5:2006). Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 2006.
4. LST EN ISO 5667-3:2006 Vandens kokybė. Mèginių èmimas. 3 dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir tvarkyti vandens mèginius (ISO 5667-3:2003). Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 2006.
5. Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašas (Žin. 2013, Nr. 3-88; su vėlesniais pakeitimais).
6. J. Miliukienè. UAB „Kelmès vanduo“ Kelmès ir Tytuvénų vandenviečių aplinkos (poveikio požeminiam vandeniu 2018–2022 m.) monitoringo programa. M. Čegio įmonė. Šiauliai, 2018.
7. J. Grušienė. UAB „Kelmès vanduo“ Kelmès vandenvietės, esančios Lopetiškių k., Kelmès r., poveikio požeminiam vandeniu monitoringo 2020 m. ataskaita. UAB „Geomina“. Šiauliai, 2021.
8. A. Saulytè. UAB „Kelmès vanduo“ Kelmès vandenvietės, esančios Lopetiškių k., Kelmès r., poveikio požeminiam vandeniu monitoringo 2021 m. ataskaita. UAB „Geomina“. Šiauliai, 2022.

# **PRIEDAI**

Uždaroji akcinė bendrovė „Kelmės vanduo“  
(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

## IŠGAUTO POŽEMINIO VANDENS APSKAITOS 2022 ATASKAITA

(metai)

2023-01-11 Nr.  
(data)

### 1. Ūkio subjekto duomenys

Juridinio ar fizinio asmens kodas	162559136
Juridinio ar fizinio asmens adresas	
Kelmės r. sav., Kelmės sen., Kelmės m. Kooperacijos g. 1A	
Telefonas	861540680
El. paštas	apskaita@kelmesvanduo.lt
Leidimo naudoti požeminio vandens ištaklius Nr.	
Vandenvietės identifikavimo numeris Žemės gelmių registre	

### 2. Duomenys apie požeminio vandens rūšį ir vandenvietės adresą

Gėlas

x

Mineralinis

Kelmės r. Kelmė ----- Miestas / gyvenvietė ----- Kelmės ----- vandenvietė -----

### 3. Požeminio vandens gavybos iš gręžinio duomenys

Gręžinio Nr. Žemės gelmių registre	Vandeningojo sluoksnio geologinis indeksas	Apskaitos prietaiso identifikacinis Nr.	Išgautas vandens kiekis, m <sup>3</sup> /mėn.											
			1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.	12 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24722	P2+D3krj	21326213	26000	25000	27000	26700	25000	27400	24000	29000	25000	22000	24000	22000

Robertas Barčiauskas

(pareigū pavadinimas, jei pildo juridinės asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Požeminio vandens lygio ir  
fizinių-cheminių parametru matavimo rezultatų  
**PROTOKOLAS**

Objektas: **Kelmės vanduo (Kelmės vandenv.)**  
Užsakymo Nr.: 22MC267

Matavimo vieta	Matavimo data	Vandens lygis, m		Fiziniai-cheminiai parametrai			
		nuo ž. pav.	pagal abs.a.	T, °C	pH	Eh, mV	SEL, µS/cm
14485	2022.09.19	-	-	13,4	7,71	72	717

Aplinkos inžinierius



Marius Turskis

## Tyrimų protokolas

Užsakovas UAB „Geomina“

Adresas

Objektas Kelmės vanduo (Kelmės vandenv.)

Mèginio rūsis požeminis vanduo

Užsakymo Nr. 22MC267

Mèginių paëmimo data 2022.09.19

Mèginių pristatymo į laboratoriją data 2022.09.20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo atlikimo data	Mèginio identifikacija (pagal užsakovą)	Normatyvinio dokumento žymuo
			14485	
			Mèginio identifikacija (pagal laboratoriją) 22MC267 07	
BIMMS	mg/l	2022.09.27	689	Apskaičiuojamas
Permanganato indeksas	mg O <sub>2</sub> /l	2022.09.22	1,44	LST EN ISO 8467:2002
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS <sub>Cr</sub> )	mg O <sub>2</sub> /l	2022.09.27	11,9	ISO 15705:2002
Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis)	mg-ekv/l	2022.09.27	7,11	LST ISO 6059:1998
Karbonatinis kietumas	mg-ekv/l	2022.09.26	7,11	Apskaičiuojamas
Chloridas (Cl <sup>-</sup> )	mg/l	2022.09.20	5,90	LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	mg/l	2022.09.20	47,6	LST EN ISO 10304-1:2009
Sarmingumas (hidrokarbonatas, HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	mg/l	2022.09.26	456	LST EN ISO 9963-1:1999
Sarmingumas (karbonatas, CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> )	mg/l	2022.09.26	<6,7	LST EN ISO 9963-1:1999
Nitritas (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	mg/l	2022.09.20	<0,09	LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	mg/l	2022.09.20	<0,14	LST EN ISO 10304-1:2009
Natris (Na <sup>+</sup> )	mg/l	2022.09.23	51,4	LST ISO 9964-3:1998
Kalis (K <sup>+</sup> )	mg/l	2022.09.23	12,7	LST ISO 9964-3:1998
Kalcis (Ca <sup>2+</sup> )	mg/l	2022.09.27	65,1	LST ISO 6058:1998
Magnis (Mg <sup>2+</sup> )	mg/l	2022.09.27	46,9	LST ISO 6059:1998
Geležis (bendroji, Fe <sub>b</sub> )	mg/l	2022.10.14	0,30	LST ISO 6332:1995
Geležis (dvivalentė, Fe <sup>2+</sup> )	mg/l	2022.10.14	0,083	LST ISO 6332:1995
Geležis (trivalentė, Fe <sup>3+</sup> )	mg/l	2022.10.14	0,22	Apskaičiuojamas
Amonis (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	mg/l	2022.09.21	0,59	LST ISO 7150-1:1998
Manganas (Mn)	µg/l	2022.10.14	<20	LST ISO 6333:1998
Fluoridas (F <sup>-</sup> )	mg/l	2022.09.20	2,15	LST EN ISO 10304-1:2009

Vyr. chemikė

Rūta Vilbasienė

Data: 2022-10-14





Vandens tyrimai

Žirmūnų g. 106, Vilnius 8(5)2325287

Tyrimų protokolas Nr. 220927MČ125 | Ėminio gavimo data: 2022-09-27 | ID 61654  
Užsakovas: UAB "Geomina" | (8-41) 54 55 36 / info@geomina.lt

Objektas	Grėžinys (punktas)	Paėmimo data
Kelmės vandenvietė	14485	2022-09-19

### Tyrimo rezultatai

#### Vandens cheminė analizė

Analitė	mg/l	mg-ekv./l	Analizės metodas
<b>Kitos analitės</b>			
<b>Rezultatai ir matavimo vienetai</b>			
Boras, B	0.44 mg B/l		LST ISO 9390:1998
Kvapo slenkstis	Priimtinės vartotojams ir be nebūdingų pokyčių		LST EN 1622:2006
Skonio slenkstis	Priimtinės vartotojams ir be nebūdingų pokyčių		LST EN 1622:2006
Drumstumas	<0.1 NTU		LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva	4 mg/l Pt ( $\lambda=410$ nm)		LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, mažesnis už nustatymo ribą, žymimas (<...).

Tyrimų protokolą parengė



Chemikė-analitikė Edita Pusvaškienė

TVIRGINU

Direktorius

Valdas Šimčikas


Rezultatai susiję tik su tirtais objektais, taikytini tokiam ēminiu, koks buvo gautas. Tyrimų protokolą dalimis dauginti leidžiama tik su UAB „Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruoštas (2022-10-07)

Požeminio vandens lygio ir  
fizinių-cheminių parametru matavimo rezultatų  
**PROTOKOLAS**

Objektas: **Kelmės vanduo (Kelmės vandenv.)**  
Užsakymo Nr.: 22MC101

Matavimo vieta	Matavimo data	Vandens lygis, m		Fiziniai-cheminiai parametrai			
		nuo ž. pav.	pagal abs.a.	T, °C	pH	Eh, mV	SEL, µS/cm
14485	2022.04.14	-	-	11,2	7,48	7	740

Aplinkos inžinierius



Marius Turskis

## Tyrimų protokolas

Užsakovas UAB „Geomina“  
 Adresas

Objektas Kelmės vanduo (Kelmės vandenv.)

Mèginio rūšis požeminis vanduo

Užsakymo Nr. 22MC101

Mèginių paëmimo data 2022.04.14

Mèginių pristatymo į laboratoriją data 2022.04.15

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo atlikimo data	Mèginio identifikacija (pagal užsakovą)	Normatyvinio dokumento žymuo
			14485	
			Mèginio identifikacija (pagal laboratoriją) 22MC101 02	
BIMMS	mg/l	2022.04.29	832	Apskaičiuojamas
Permanganato indeksas	mg O <sub>2</sub> /l	2022.05.05	1,52	LST EN ISO 8467:2002
Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis)	mg-ekv/l	2022.04.20	9,60	LST ISO 6059:1998
Karbonatinis kietumas	mg-ekv/l	2022.04.15	5,69	Apskaičiuojamas
Chloridas (Cl <sup>-</sup> )	mg/l	2022.04.15	11,3	LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	mg/l	2022.04.15	247	LST EN ISO 10304-1:2009
Sarmingumas (hidrokarbonatas, HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	mg/l	2022.04.15	347	LST EN ISO 9963-1:1999
Sarmingumas (karbonatas, CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> )	mg/l	2022.04.15	<6,7	LST EN ISO 9963-1:1999
Nitritas (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	mg/l	2022.04.15	<0,09	LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	mg/l	2022.04.15	<0,14	LST EN ISO 10304-1:2009
Natris (Na <sup>+</sup> )	mg/l	2022.04.20	39,7	LST ISO 9964-3:1998
Kalis (K <sup>+</sup> )	mg/l	2022.04.20	12,8	LST ISO 9964-3:1998
Kalcis (Ca <sup>2+</sup> )	mg/l	2022.04.20	134	LST ISO 6058:1998
Magnis (Mg <sup>2+</sup> )	mg/l	2022.04.20	35,6	LST ISO 6059:1998
Geležis (bendroji, Fe <sub>b</sub> )	mg/l	2022.04.28	2,96	LST ISO 6332:1995
Geležis (dvivalentė, Fe <sup>2+</sup> )	mg/l	2022.04.28	0,13	LST ISO 6332:1995
Geležis (trivalentė, Fe <sup>3+</sup> )	mg/l	2022.04.28	2,83	Apskaičiuojamas
Amonis (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	mg/l	2022.04.19	0,31	LST ISO 7150-1:1998
Manganas (Mn)	µg/l	2022.04.28	32	LST ISO 6333:1998
Fluoridas (F <sup>-</sup> )	mg/l	2022.04.15	1,14	LST EN ISO 10304-1:2009

Vyr. chemikė

Rūta Vilbasienė

Data: 2022-05-06





Vandens tyrimai

Žirmūnų g. 106, Vilnius 8(5)2325287

Tyrimų protokolas Nr. 220428MČ030 | Ėminio gavimo data: 2022-04-28 | ID 55229  
Užsakovas: UAB "Geomina" | (8-41) 54 55 36 / info@geomina.lt

Objektas	Gręžinys (punktas)	Paėmimo data
Kelmės vandenvietė	14485	2022-04-14

**Tyrimo rezultatai**  
**Vandens cheminė analizė**

Analitė	mg/l	mg-ekv./l	Analizės metodas
<b>Kitos analitės</b>			
<b>Rezultatai ir matavimo vienetai</b>			
Boras, B	0.60 mg B/l		LST ISO 9390:1998

Rezultatas, mažesnis už nustatymo ribą, žymimas (<...).

Tyrimų protokolą parengė

J. Kozlova  
TYIRTINU  
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
Jolanta Kozlova



Direktorius Valdas Šimčikas



## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

### LEIDIMAS

ATLIKTI TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (ARBA) IŠLEIDŽIAMŲ Į APLINKĄ  
TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE (ORE, VANDENYJE,  
DIRVOŽEMYJE) LABORATORINIUS TYRIMUS IR (AR) MATAVIMUS, IR (AR) IMTI  
ÉMINIUS LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI

Nr. 1393732

[1] [4] [5] [7] [6] [9] [6] [3] [4]

(Juridinio asmens kodas/ verslo liudijimo  
arba individualios veiklos pagal pažymą  
registracijos duomenys)

UAB „Geomina“ Aplinkos tyrimų laboratorija

Vaidoto g. 42C, LT-76137 Šiauliai, 8 682 64 642

(juridinis asmuo / fizinis asmuo, juridinio asmens padalinys, adresas, telefonas)

Leidimas išduotas leidimo priede nurodytai veiklai vykdyti.

Leidimą (su priedais) sudaro 9 lapai.

Leidimas išduotas nuo

2017-07-27  
(data)

Leidimas atnaujintas

Aplinkos apsaugos agentūros

2021-03-18  
(data)

Sprendimu Nr. (4.19)-A4E-3313

Dokumentą elektroniniu  
parašu pasirašė  
**GIEDRIUS GIPARAS**  
Data: 2020-07-01 11:13:02

PATVIRTINTA  
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos  
direktorius 2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-207



## LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

### LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2020-07-01 Nr. 1147569  
Vilnius

**UAB „Geomina”**

(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145769634,  
adresas Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Vaidoto g. 42C)


#### leidžiamą atlikti:

nemetalinių naudingųjų iškasenų paiešką ir žvalgybą,  
vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą,  
požeminio vandens paiešką ir žvalgybą,  
geoterminės energijos paiešką ir žvalgybą,  
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą,  
ekogeologinį tyrimą,  
ekogeologinį kartografavimą,  
geocheminį kartografavimą,  
geologinį kartografavimą,  
hidrogeologinį kartografavimą,  
inžinerinį geologinį kartografavimą,  
naudinguju iškasenų ištaklių kartografavimą.

Direktorius  
(pareigų pavadinimas) A.V.

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Giedrius Giparas  
(vardas ir pavardė)



## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

### LEIDIMAS

#### ATLIKTI TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMUĮ APLINKĄ TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE MATAVIMUS IR TYRIMUS

(galioja tik kartu su priedu ir tik prieš nurodytiems nustatomiems parametramis tyrimų objektuose)

2012 m. spalio 29 d. Nr. 983766

#### UAB „Vandens tyrimai“

Žirmūnų g. 106, LT-09121 Vilnius, tel. +370 52325287, faks. +370 52325287  
(laboratorijos pavadinimas, pažvaldumas, adresas, telefonas, faksas)

UAB „Vandens tyrimai“ atitinka Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 (Žin., 2005, Nr. 4-81; 2007, Nr. 108-4444; 2012, Nr. 42-2087), reikalavimus ir gali atlkti matavimus ir tyrimus, nurodytus leidimo priede.

Direktorius



(parašas)

Raimondas Sakalauskas